

SAAB 9-5, 2pcs ballast, 2pcs Osram D1S
SEK8015/USD1122

FAKTURA Kopia Nr: 22018374

Sida 1

Datum 2012-02-29
Avdelning 60 Verkstad

Betalare 45961
HANNUS & CO TEKNIK AB

ENERGIGATAN 17H
43437 KUNGSBACKA
SVERIGE

Ägare
GRÖNBLAD HELENA ALICE MARIANA
RENLAVSGÅNGEN 69
135 35 TYRESÖ

AO nummer 35478	Servicedatum 2012-02-29	Dröjsmålsränta 11 %	Förfallodatum 2012-03-15
Er referens /CJA200 /KM:67597	Vår referens Björn Åhrberg	Reg.nr CJA200	1:a reg.datum 2006-04-06
Märke/modell SAAB 9-5 AERO SC	Chassinr YS3EH55G763515031	Mälarställning 67597	

Kod	Beskrivning	Ant.lev	A-pris	Rab%	Totalt
12322-01	LÄS FELKODER/FELSÖKNING MED DIAGNOSINSTRUMENT, XENON		520,00		520,00
35213-01	ELEKTRONIKENHET XENON, BYTE, KALIBTERA, BÅDA SIDOR		1 248,00		1 248,00
X	BEG. STYRDON XENON (RENOVERAT)	1,00	2 160,00		2 160,00
X	BEG. STYRDON XENON	1,00	1 200,00		1 200,00
105402433	GLÖDLAMPA	2,00	1 232,79		2 465,58
*					7 593,58
Byte lampa p-ljus v.f. 1093190471	GLÖDLAMPA	1,00	6,40		6,40
*					6,40
	BENSIN	27,84	11,74		326,95
					326,95
	Förbrukningsmaterial				88,40
1	Moms 25 %	8 015,34	+Moms 25,00 %		2 003,83 = 10 019,17
0	Moms 0%				= -0,17
	Öresavrundning				-0,17

Kundskada D1S

17/4

Artiklar markerade med X är inte en originalartikel från generalagenten.

Era personuppgifter kan användas för information, marknadsföring etc. Om Ni ej samtycker till detta, meddela General Motors Nordiska AB, tel. 08-632 85 00.

Att betala 10 019,00 SEK

Returer av reservdelar godkänns till 90% av debiterat pris såvitt icke felexpediering föreligger, samt senast 8 dagar efter leveransen och oavkortligen mot kvitto. Elkomponenter och hembeställda ej lagerförda delar återtages ej.

Vår fordran enligt denna faktura har överlåtits till Handelsbanken (SHB). Betalning ska ske till SHBs bankgiro nr 733-1275.

Lennart Rönn Bil AB
Vintervägen 5
141 83 TORSHÄLLA

Tel växel 08-712 43 13
E-post info@ronnbil.se

Org.nr 556118-1040
Momsreg.nr SE556118104001

Bankgiro 733-1275