

SAAB 9-5 - Ballast replacement
 SEK2387/USD333



Betalare

HANNUS & CO. TEKNIK AB
 ENERGIGATAN 17H
 434 37 KUNGSBACKA


Brukare

PERSSON, BJARNE
 VÄSTRA JÖSEFORS 13
 67193 ARVIKA

Sida 1 av 1

Reg. nr	Mätarst.	FAKTURA		Kundnummer	Fakturanummer	Ordernummer
TSC464	159596			5566653860	551257	6348021
Rekv. nr	Modell	Förfallsdatum	Fakturadatum	Orderdatum		
	SAAB 9-5 VECTOR SPORT CO	2012-04-08	2012-03-09	2012-02-24		
Chassi nr YS3EE55C533011613						
Nummer	Antal	Text	Pris	Rabatt %	Belopp	
300		BYTE BALLASTER BÅDA STRÅLKASTA			2 247,50	
87756-26900	1,00	CLIP-SIDE GARNISH MTG	27,00		27,00	
		<u>Deltotal</u>			<u>2.274,50</u>	
		FBR.-MATERIAL	112,38			
		<u>Deltotal</u>			<u>112,38</u>	
		Summa arbete	2 359,88			
		Summa reservdelar	27,00			
Summa enligt ovan						
2.386,88	Moms %	Moms	Momsfritt	Oresavrundning	Totalt	
	25,00	596,72	0,00	0,40	2.984,00	
Vår referens Anders Kalenius		Betalningsvillkor 30 dagar netto	Fakt nr rekl.	Motörbranschens regler för reparation gäller Kontantfaktura gäller som kvitto endast med kassakvittens Vid betalning efter förfalldagen utgår dröjsmålararanta motsvarande den av Räkenskapsen fastställda, vid varje tillfälle gällande refinansierings + 8%, desk minst 25-, dels ersättning för skriftlig påmonteringsavgift. VID LIKVID ANGE ALLTID FAKT NR OCH KUNDNUMMER. GODKÄND FÖR F-SKATT		
Kvittens		Varusmottagarens underskrift/Kundkvittens vid retur				

20/3



UDDEVALLA
 Frilandsvägen 4
 451 76 Uddevalla
 Telefon 0522-65 32 00

ARVIKA
 Långvaksvägen
 671 22 Arvika
 Telefon 0570-72 74 00

BÄCKEFORS
 Uddevallavägen 6
 668 40 Bäckeфорs
 Telefon 0530-360 00

BENGTSFORS
 Strömgatan 17
 666 31 Bengtsfors
 Telefon 0531-719 90

MELLERUD
 Sapphultsgatan 6-8
 464 34 Mellerud
 Telefon 0530-444 40

Momsreg.nr.
 SE556128008101
 Roy Andersson Bilbolaget AB
 Styrelsens säte: Bengtsfors
 Iban SE0360000000000103962662
 Swift/BIC HANDSESS

Bankgiro
 250-9586
 Innehar
 F-skatt

